

Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie

1K 008

Infokärtchen

Abstürze vermeiden



Sind Absturzgefahren bekannt und wurden Maßnahmen zum sicheren Arbeiten festgelegt?



Tätigkeit planen. Sicheren Auf-/Abstieg und sicheren Standplatz bedenken.



Regelmäßige Sicht- und Funktionskontrolle von Aufstiegen, Laufstegen und Arbeitsbühnen.



Vorsicht bei kraftaufwendigen Tätigkeiten an Maschinen und Anlagen.



Geeignete Hilfsmittel wie Hubarbeitsbühnen, Gerüste, Arbeitskörbe einsetzen.



Gerüst erst nach vollständigem Aufbau, Prüfung und Freigabe betreten.



Bodenöffnungen sichern: Absturzsicherung anbringen, abdecken, absperren.



Dacharbeiten nur mit Auftrag und Schutzmaßnahmen gegen Durchsturz durchführen.



Schutzmaßnahmen gegen Absturz an Bruchwandkanten ergreifen.



Materialstapel beim An- und Abschlagen von Lasten nicht besteigen.



PSA gegen Absturz nur im Ausnahmefall einsetzen (ausgebildete, geeignete Mitarbeiter).



Festgelegte Anschlagpunkte nutzen.

Dieses Infokärtchen und zahlreiche weitere können Sie über das Mediencenter der BG RCI unter **mediencenter**.bgrci.de beziehen.

Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie

Kurfürsten-Anlage 62 D-69115 Heidelberg Telefon: +49 (0) 6221 5108-0



