



BG RCI

Berufsgenossenschaft
Rohstoffe und chemische Industrie


IK
009


Infokärtchen

Restenergien


11/2015

Ihre gesetzliche Unfallversicherung







7
Prüfen, welche Maschinen- und Anlagenteile sich trotz Abschaltung noch bewegen können.




8
Angehobene Maschinen- und Anlagenteile gegen Absenken oder Herunterfallen sichern.




9
Bei Fahrzeugen/Erdbaumaschinen hochgestellte Mulden, Schaufeln, Ausleger sichern.



10
Bei Reparaturarbeiten Teile gegen Wegrollen oder Kippen sichern.



11
Vorsicht bei heißen Materialien und Anlagenteilen (Platten, Schläuchen, Rohrleitungen).



12
Selbstständig betriebene Anlagenteile müssen von jeder Energiequelle trennbar sein.

Dieses Infokärtchen und zahlreiche weitere können Sie über das Mediencenter der BG RCI unter mediencenter.bgrci.de beziehen.

Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie

Kurfürsten-Anlage 62
D-69115 Heidelberg
Telefon: +49 (0) 6221 5108-0

 www.bgrci.de

