



BG RCI

Berufsgenossenschaft
Rohstoffe und chemische Industrie

IK
013

Infokärtchen

Vorsicht, laufende Anlage


11/2017

Ihre gesetzliche Unfallversicherung

Normalbetrieb



1
Selbst-Check: „Kenne ich die Anlage und weiß ich, wie sie sicher betrieben wird?“




2
Sind Schutzeinrichtungen korrekt angebracht und Gefahrstellen gesichert? Mängel melden!



3
Sind überall sichere Verkehrswege vorhanden, um die Tätigkeiten unfallfrei auszuführen?

Störungsbeseitigung, Wartung, Reparatur



4
Anlage stillsetzen. Hauptschalter ausschalten und mit Schloss sichern.




5
Kollegen/Vorgesetzte über die Arbeiten informieren. Bei Störungen: Ursachen ermitteln.



6
Arbeiten nur mit eingewiesenem/ unterwiesenem Fachpersonal durchführen.



7
Für sichere Arbeitsplätze an Anlagen sorgen, insbesondere bei Absturzgefahr.



8
Nach Abschluss der Arbeiten:
Sind alle Schutzeinrichtungen
montiert und funktionsfähig?




9
Vor Wiedereinschalten prüfen,
ob sich jemand im Gefahren-
bereich aufhält. Sichtkontrolle!


Probetrieb/Einlaufphase



10
Die Manipulation und das Um-
gehen von Schutzeinrich-
tungen bedeuten Lebensgefahr!



11
Neue Anlagen bergen unbekann-
te Gefahren. Keine Alleingänge.
Fachpersonal (Hersteller) fragen.



12
Vorsicht, Lebensgefahr! Im Probe-
betrieb sind nicht alle Sicher-
heitseinrichtungen wirksam.

Dieses Infokärtchen und zahlreiche weitere können Sie über das Mediencenter der BG RCI unter mediencenter.bgrci.de beziehen.

Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie

Kurfürsten-Anlage 62
D-69115 Heidelberg
Telefon: +49 (0) 6221 5108-0

 www.bgrci.de

