



BG RCI

Berufsgenossenschaft
Rohstoffe und chemische Industrie

IK
018

Infokärtchen

Sicher arbeiten an Förderbändern

06/2020

Ihre gesetzliche Unfallversicherung





1
Regelmäßige Sichtkontrolle.
Mängel festhalten und melden.



2
Alles okay an Schutzeinrichtungen,
Abstreifern, Reißleinen,
Anlaufwarnung, Gurten, Rollen?



3
Verkehrswege frei halten.
Für sichere Zugänge sorgen.




4
Sicherheit geht vor. Keine
Arbeiten am laufenden Band!




5
Sichere Abläufe / Verantwortlichkeiten
mit allen Beteiligten
(auch Fremdfirmen) besprechen.



6
Sicherheits-Check vor Ort
machen und Maßnahmen
gemeinsam festlegen.



7
Hilfsmittel bereitstellen und einsetzen (z. B. bei Arbeiten in der Höhe).



8
Hauptschalter abschalten. Gegen Wiedereinschalten mit Vorhängeschloss sichern.



9
Bei Unklarheiten immer nachfragen (Kollegen, Vorgesetzte).



10
Kollegen stoppen bei unsicherem Verhalten.



11
Nach Reparatur Schutzeinrichtungen wieder anbringen. Freigabe erst nach Endkontrolle.



12
Vor Wiedereinschalten prüfen, ob sich niemand mehr im Gefahrenbereich aufhält.

Dieses Infokärtchen und zahlreiche weitere können Sie über das Mediencenter der BG RCI unter mediencenter.bgrci.de beziehen.

Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie

Kurfürsten-Anlage 62
D-69115 Heidelberg
Telefon: +49 (0) 6221 5108-0

 www.bgrci.de

