



Vor Arbeitsbeginn Erdbaumaschine prüfen (z.B. Spiegel, Scheiben, Reifen, Bremsen).



Sicher auf- und absteigen und auf festen Halt achten.



Immer anschna<u>llen.</u>



Fahrweise an Witterung und Straßenverhältnisse anpassen.



Spiegel/Kamera beim Rückwärtsfahren nutzen.



Beim Wechseln von Anbaugeräten korrekte Verriegelung prüfen (Andrucktest).



Richtig aufstellen zur Beladung (Baggerkabine weg von Bruchwand).



Außerhalb des Gefahrenbereichs bleiben. Nicht über Personen schwenken.



Mit abgesenkter Schaufel fahren (sonst Kippgefahr und Sichteinschränkung).



Blickkontakt zum Fahrer aufnehmen. Erst dann Gefahrenbereich betreten.



Festen Anschlag beim Abkippen an Halden nutzen.



Bei Wartungsarbeiten Knickgelenksicherung/Sicherung gegen Absenken einlegen.

Dieses Infokärtchen und zahlreiche weitere können Sie über das Mediencenter der BG RCI unter **mediencenter**.bgrci.de beziehen.

Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie

Kurfürsten-Anlage 62 D-69115 Heidelberg Telefon: +49 (0) 6221 5108-0



