


## C 1.2 Bohrarbeiten (Naturstein)



### Mögliche Gefahren



- Verletzungen beim Ein- und Aussteigen in das Bohrgerät, z. B. durch Abspringen oder Abrutschen
- Getroffenwerden von herabfallendem Material aus der Bruchwand
- Erfasstwerden vom drehenden Bohrgestänge
- Absturz des Bohrmaschinenführers über die Bruchkante
- Anbohren von Versagern
- Lärm- und Staubbelastung

### Maßnahmen



#### Betrieb

- beim Ein- und Aussteigen in das Bohrgerät Haltegriffe benutzen, nicht springen
- Kabine mit Steinschlagschutzdach **1** nutzen
- Bruchwand auf lose Massen kontrollieren
- keine Arbeiten in der Nähe des drehenden Bohrgestänges durchführen
- bei Bohrmaschinen mit Lärm- und Staubschutzkabinen: Fenster/Tür geschlossen halten; das ist vor allem bei einer vorhandenen Klimaanlage möglich
- Zehenfüße und große Knäpper vor dem Anbohren auf Versager kontrollieren
- Abstand zur Bruchkante einhalten
- Betriebsanleitung des Herstellers beachten

## Maßnahmen




### Arbeitsmedizinische Vorsorge

- Die arbeitsmedizinische Vorsorge ist auf Grundlage der Gefährdungsbeurteilung zu organisieren. Hierzu erfolgt die betriebsärztliche Beratung.

### Persönliche Schutzausrüstung

Auswahl gemäß Gefährdungsbeurteilung, hier insbesondere

- Schutzschuhe
- Schutzhelm
- Wetterschutzkleidung
- Gehörschutz <sup>2</sup>
- Atemschutz



## Weitere Informationen



- Kapitel C 2.6